CarOnSale

Mercedes-Benz 116 CDI RWD lang PRO

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



06/2025	40.782km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 116 CDI RWD lang PRO [AT - Kb4 116 CDI EU6e, RWD lang Pro, (Facelift 2) 2024 - 2026]	KATEGORIE Van
FIN W1VVLFTZ6S4513509	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 40.782km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsgriff hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Generator 250 A
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe
- Hold-Funktion
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kindersicherung
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfortschließung
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leseleuchten im Fond
- Leuchtweitenregelung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege (2) mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- PKW-Zulassung
- Pro
- Radstand 3200 mm
- Radvollabdeckung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Tagfahrlicht
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zuheizer
- Zul. Gesamtgewicht 3,10 t
- Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten
- Original Fahrzeug Farbe: obsidianschwarz metallic

Sonderausstattung

- Armlehnen Fahrgastraum
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Park-Paket mit Rückfahrkamera
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System (3 Schienen)
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Metallic-Lackierung
- Reserverad mit Wagenheber
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0457
W1VVLFTZ6S4513509
3200 kg
5200 kg
1650 kg
1750 kg


CarOnSale

CarOnSale








Zur Parklückensuche vorwärts fahren

Favoriten FM/DAB AM
RADIO OÖ
ROCK



MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0457
W1VVLFTZ6S4513509
Mercedes-Benz
3200 kg
5200 kg
1- 1650 kg
2- 1750 kg
TYP: 639/2
9197
1.0%
0,5

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)