CarOnSale

Volkswagen Golf Trendline BlueMotion

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 80*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



09/2009	450.607km	LEISTUNG 105 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Trendline BlueMotion [AT - Kb5 1.9 TDI PD EU4, Trendline Blue Motion, 2007 - 2009]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ1KZ9M354168	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 450.607km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.896 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 437.660km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2009	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	220 µm	Beifahrertür	200 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	260 µm
Türe hinten links	200 µm	Türe hinten rechts	280 µm
Seitenteil hinten links	300 µm	Seitenteil hinten rechts	270 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; Geräusche bei der Lüftung: Brummen;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausführung: BlueMotion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Microtech Anthrazit
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINUM GREY
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelscheinwerfer integriert
- Tagfahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WVWZZZ1KZ9M354168

CarOnSale




inmann
inmann





Datenauszug






12
1
24
2
30
25
3
29
26
8
28
27
4
7
6
5




D1 Marke
VOLKSWAGEN VW
D3 Handelsbezeichnung
GOLF
A23 Anzahl der Vorzulassungen
1
A21 DerOra Datenauszug

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)