CarOnSale

# Renault Trafic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2021 | 73.188km | LEISTUNG<br>120 PS | KRAFTSTOFF<br>Diesel | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Renault | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Trafic | KATEGORIE<br>Kastenwagen |
| FIN<br>VF1FL000768200285 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>73.188km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>12/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>120 PS (88 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.997 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>60.992km | LETZTER SERVICE AM<br>12/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>3 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 11/2021 | FARBE<br>Blau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>193g/km (WLTP)<br>149g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.3l/100km (WLTP)<br>5.7l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **100 µm** | Beifahrertür | **100 µm** |
| Kotflügel vorne links | **100 µm** | Kotflügel vorne rechts | **100 µm** |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | **100 µm** |
| Seitenteil hinten links | **100 µm** | Seitenteil hinten rechts | **100 µm** |
| Motorhaube | **100 µm** | Heckklappe | **100 µm** |
| Dach | **100 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie 85 Ah
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Entfall Keyless-Entry
- Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 88 kW dCi Diesel Energy
- Nebelschlussleuchte
- Radiovorbereitung
- Radstand 3498 mm
- Reifen-Reparaturset
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort 3-fach verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht LED
- Verzurrösen im Laderaum seitlich
- Vorrüstung für Elektrik Aufbau
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne

## Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera
- Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Klare-Sicht-Paket
- Klimaanlage
- Mobiles Büro-Paket 2
- Radvollabdeckungen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Rückfahrkamera
- Heckscheibenwischer
- Heckscheibe heizbar
- Nebelscheinwerfer
- Licht- und Regensensor
- Außenspiegel mit Weitwinkel
- Laderaumtrennwand mit Durchlademöglichkeit und Fenster
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz umwandelbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























VF1FL000768200285

CarOnSale

TRAFIC
RENAULT
CarOnSale

SOURCE
AUDIO
MODE
OK



Kleinemeier
Online


Radio Connect R&Go







## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)




- Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)




- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)




- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)