CarOnSale

# Mercedes-Benz 250/300 d EXCLUSIVE EDITION 4MATIC lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2019 | 93.052km | 239 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>250/300 d EXCLUSIVE EDITION 4MATIC lang [DE - Bs5 V 300 d EU6d-T, 4Matic lang Exclusive Edition, (Facelift) 2019 - 2021] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>WDF44781313658729 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>93.052km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>01/2028 / Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>239 PS (176 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.950 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>81.545km | LETZTER SERVICE AM<br>05/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>7 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 10/2019 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>230g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>8.8l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (19 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 115 µm | Beifahrertür | 110 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 115 µm |
| Türe hinten links | 125 µm | Türe hinten rechts | 125 µm |
| Seitenteil hinten links | 125 µm | Seitenteil hinten rechts | 135 µm |
| Motorhaube | 320 µm ⚠ | Heckklappe | 110 µm |
| Dach | 110 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Adaptives Bremslicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung
- Armlehnen Fahrgastraum
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
- Dachverkleidung / Innenhimmel Dinamica schwarz
- Design- und Ausstattungslinie Exclusive Edition
- Design-Paket Interieur
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Exclusive Edition
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fernbedienung für Zusatzheizung
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Getränkehalter hinten
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Light System LED
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kindersicherung
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelkonsole mit Kühlfach
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 176 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- PKW-Zulassung
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Radstand 3200 mm
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, Sitzklimatisierung im Fond
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Sport-Paket Exterieur
- Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet
- Spur-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Surround-System Burmester
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte

- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür links elektrisch
- Schiebetür rechts elektrisch
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz klimatisiert
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Aktiver Abstands-Assistent Distronic
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Diebstahl-Warnanlage Innenraumabsicherung Abschleppschutz und Akkuhorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Plus
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Kamerasystem 360 Grad
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- PTC Heater
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht
- Partikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

## Sonderausstattung


- AMG-Line
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Frontschürze AMG
- Heckschürze AMG
- Laderaumunterteilung
- Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Ablagenetz an Fondsitzlehnen
- Dachkantenspoiler AMG
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours AMG
- Innenausstattung: Zierteile Carbon-Optik
- Sitzausstattung: Tisch zwischen 1. + 2. Rücksitzreihe
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Zul. Gesamtgewicht 3,20 t
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) hinten
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
- Feuerlöscher
- Gepäcksicherungsnetz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Tisch-Paket
- Dachreling (Aluminium eloxiert)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos




















DAIMLER AG
e1*2007/46*0457
WDF44781313658729
3200 kg
5200 kg
1- 1550 kg
2- 1650 kg
Mercedes-Benz



CarOnSale



10:27



180°-Ansicht











STOP









Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
1660017
226200
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT




02.10.2019
MERCEDES-BENZ
639/2
WDF44701313658729
Kombilimousine
Diesel
Schwarz
10.04.2019
FM143609


FM143609

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)




- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)