CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2018	102.256km	156 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 200 [DE - Lim4 CLA 200 EU6, AMG Line, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD1173431N734456	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 102.256km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.147km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Rost	⚠ 4 mm Kratzer, Rost

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Felgen verschrammt;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	165 µm ⚠
Kotflügel vorne links	65 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	65 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	435 µm ⚠
Motorhaube	65 µm ⚠	Heckklappe	135 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Aktive Motorhaube
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Infotainment-System: Remote Online
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder)
- Licht- und Sicht-Paket
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Reiserechner
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Sitz-Komfort-Paket
- Sport-Fahrwerk
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Adaptives Bremslicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Armauflage vorn mit Fach
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Chrom-Paket
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenhimmel Stoff
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege mit Code
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar)
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Ausstattungs-Paket: Business
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Exklusiv-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Innenausstattung: Edelholz Esche
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Keyless Go Startanlage
- Klima-Komfort-Paket
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Night-Paket
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Sportsitze vorn
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Mercedes-Benz


Mercedes-Benz
DAIMLER AG
e1*2001/116*0470
WDD1173431N734456
1920 kg
3360 kg
1- 1005 kg
2- 915 kg
Made in Hungary


CarOnSale


CarOnSale




AUTO
ZONE
MODE
OFF
REST








AUTO







Navigationsbereit
800 km
9:53
487m
S
0km/h










DEKRA
nächste HU
Okt 2026
08.10.2025 AB
LRA Garmisch-Partenk.
Zulassungsbehörde
Olympiastraße 10
82467 Garmisch-Partenk.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)