CarOnSale

Audi A3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 94*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2014	217.121km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 [DE - LimS3 1.4 TFSI EU6, Attraction, 2014 - 2016]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WAUZZZ8V9FA087186	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 217.121km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 208.318km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2014	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Anderer Schaden	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Anderer Schaden

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	500 µm ⚠
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	330 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	300 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Frontscheibe Akustikglas
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Marathon
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Knieairbag Fahrerseite
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TFSI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: FLORETTSILBER
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Raucher-Paket
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Vorbereitung Navigationssystem
- Connectivity-Paket
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Licht-Paket
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Sitzheizung vorn
- Audi music interface
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















15:53
200 km





WAUZZZ8V9FA087196

CarOnSale










Tour
Oslo
Aberdeen
Berlin
London
Nantes
Roma
Madrid
Istanbul
Valletta
Ziele
15:54
Einstellen






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



- Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)




- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)