CarOnSale

Ford Fiesta

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



06/2016	72.151km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta	KATEGORIE Limousine
FIN WF0DXXGAKDGC42031	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 72.151km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 67.576km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2016	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 99g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Velours
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer Projektionslinsen-Design
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sondermodell Celebration
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED

Sonderausstattung

- Easy-Driver-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Winter-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FIESTA
1.0 ECOBOOST (100PS)
EURO 6
FORD
WF0DXXGAKDGC42031
1555
2455
850
785
JA8

CarOnSale


CarOnSale






Nachweise - Zusätzliche Wartungsarbeiten
Jahres-Inspektion
08.11.2023
Jahres-Inspektion
14.11.2024
Jahres-Inspektion
21.4.2025
Autohaus Scheuerer GmbH
93426 Roding, Schorndorfer Str. 77
Tel. 0 94 61 / 94 50-0



Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Autohaus Scheuerer GmbH
93426 Roding, Schorndorfer Str. 77
Tel. 0 94 61 / 94 50-0








06.06.2016
WF0DXXGAKDGC42031
FORD
JA8
SFJC1D
SDHABL
FIESTA
FORD (D)
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRAGHECKLIMOUSINE
175/65 R14 82 T
BENZIN
E9*2001/116*0069*21
16.07.2015


NOV 23
JUL 21
NOV 25
NOV 27
Landratsamt Cham
93413 Cham



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle, Rost)