CarOnSale

Seat Leon Xcellence

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 01.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2022	55.781km	116 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon Xcellence [DE - Kb5 2.0 TDI EU6d, Xcellence, 2021 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN VSSZZZKL4PR005280	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 55.781km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 29.077km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2022	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 105g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Gänge nur schwer einlegbar;
Batterie	● Tiefenentladen“;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Dachreling silber
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten Voll-LED mit Lichtband (Infinite Light)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kofferraumbeleuchtung
- Kühlergrill im Chrom-Diamant-Design
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
- Mobile Online Dienste Seat Connect
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sport-Komfortsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung
- Bordcomputer
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumlicht-Paket LED
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: FLORETT(URBAN)SILVER
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Business-Paket Infotain
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
- Fahrassistenz-Paket M
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Rückfahrkamera
- Sprachsteuerungs-System

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















840
Trip 0.0 km








SEAT, S.A.
VSSZZZKL4PR005280

CarOnSale



CarOnSale





0:21
AUTO
LO
KLIMA
LO




EC Certificate of Conformity

Zugriff auf den digitalen Untersuchungsbericht beim Kraftfahrt-Bundesamt.
DUB Such-ID: K13bnVDE2DU
Prüfingenieur
(FH) Ralf Fronius
Ihnen eine gute Fahrt.
Kontroll-Nr.
02.03.2026 durchgeführt
Ihnen gesondert berechnet.

12.12.2022
M1
VSSZZZKL4PR005280
SEAT
SFDTRDX0
EM6SFM8C90024BIVL1BAC16A8T
SEAT LEON SP
SEAT (E)
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6,WLTP,AP,PI/CI, M, N1 I
Diesel
0002
36AP
1968
GRAU
e9*2007/46*3187*18
16.05.2022
Selbstfahrermietfahrzeug
7.2/8.2:+10 B ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1800 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU
L GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION 3520KG*WW.AHK LT.EGTG***

DEKRA
nächste HU
Feb 2027
DEKRA
nächste HU
Apr 2027
Landkreis Osterholz
Außerbetriebsetzung
am: 27.04.2026
Landkreis Osterholz



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)