CarOnSale

Skoda Fabia Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



09/2018	93.419km	LEISTUNG 110 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia Style [DE - Kb5 1.0 TSI EU6d-T, Style, (Facelift) 2018 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJR6NJ9KZ015058	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.419km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 110g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bordcomputer
- Brillenfach
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Bremsassistent
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Anthrazit - Brushed
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Leseleuchte
- Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI
- Notrufsystem
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style schwarz
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Textilfussmatten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
- Ablagefach für Regenschirm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsenergierückgewinnung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Außenspiegel Wagenfarbe

Sonderausstattung

- Dachreling
- Reserverad als Notrad
- Fensterheber elektrisch hinten
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Perleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TMBJR6NJ9KZ015058

CarOnSale

CarOnSale

14:26
Dublin
Amsterdam
London
Berlin
Paris
Wien
Zagreb

Fahrweg kontrollieren!

PASSENGER AIRBAG
AUTO
AC









RES/+
ON CANCEL
OFF
SET/-
1x
MODE

AUTO



ŠKODA
NÁVOD NA OBSLUHU



19.09.18 8004 ASU001355
M1 AC
TMBJR6NJ9KZ015058 0
SKODA
5J
ACDKRCX01
NFD7FD7CW0017CPN1C7A
FABIA
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1,
Benzin
0001 36AG 999
7.2/8.2:+6 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGK
OMBINATION:2740KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKL
ASSE: 19.09.2018**
4262-4364 1732
1452-1503 1185
50
136 1640 1640
860 820
860 820
77 3750 67
1100 590 5
215/45 R16 86H
215/45 R16 86H
SCHWARZ 9/-
e8*2007/46*0319*01
19.07.18 K FD619513

56cb90c
Rheinisch-Bergischer Kreis
Der Landrat
Zulassungsbehörde
51469 Bergisch Gladbach
Im Auftrag


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)