CarOnSale

Citroen C3 Picasso Tendance

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2014	142.122km	95 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C3 Picasso Tendance [DE - Van5 1.4 VTi 95 EU5, Tendance, (Facelift) 2012 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN VF7SH8FP0ET522278	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 142.122km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.397 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 26.315km	LETZTER SERVICE AM 06/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2014	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Ventildeckel;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Kopf-Airbag-System
- Original Fahrzeug Farbe: ROUGE RUBI
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Connecting-Box (Universal-Schnittstelle)
- Fensterheber elektr. vorn links mit Impulsgeber
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Sicherheits-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Zierleiste Stoßfänger verchromt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Klimaanlage
- Motor 1,4 Ltr. - 70 kW 16V
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES CITROEN
VF7SH8FPDETS22278

CarOnSale


CarOnSale






SERVICE-/GARANTIEHEFT
CITROEN






27.05.2014 3001 AND00958 9
M1 AF
VF73RSFP0ET522278 0
CITROEN
5H
5HSFP*
5H8FP0/1
C3 PICASSO
CITROEN (F)
F2.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*195/2013J
EURO5;PI/CI;M, N1 I
BENZIN
0001 * 3530 01397
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:2597KG*DATUM ZUR
EMISSIONSKLASSE: 27.05.2014*
02 01 0070/06000 178
04078 - 04101 1766 - -
1631 - 1670 01375 - +
000954
00140 001747 001747
01000 00900
01000 00900
78 03750 74
01100 0635 005 -
195/60R15 84S
195/60R15 84S
ROT 3
e2*2001/116*0371*23
16.12.2013 WM160432


HU TÜV NORD
Nächste HU
Fälligkeit der nächsten
TÜV
Gm54b
Kreis Borken
Der Landrat
Fachbereich Verkehr
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Blind)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)