CarOnSale

Renault Master

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



07/2011	464.553km	LEISTUNG 125 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Master	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF1MAF0CA45399294	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 464.553km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.299 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 118.005km	LETZTER SERVICE AM 08/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2011	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 212g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
– Ungleichmäßig abgefahren	– Ungleichmäßig abgefahren

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
2 mm	2 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagegalerie
- Antriebsart: Frontantrieb
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Laderaumtrennwand
- Radstand 3182 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verzurrösen Laderaumboden
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Raucher-Paket
- Seitenschutzleisten
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Drehzahlmesser
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Kraftstofftank: 105 Ltr.
- Motor 2,3 Ltr. - 92 kW dCi Diesel KAT
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Anhängerkupplung
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Klimaanlage
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Ablagefach (geschlossen) zentral in Armaturentafel
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Clipboard an Armaturentafel
- Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links
- Klang & Klima-Paket
- Komfort-Plus-Paket
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verzurrösen im Laderaum seitlich
- Ablagefach mit Fußraumbeleuchtung
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klare-Sicht-Paket
- Licht- und Regensensor
- Radvollabdeckungen
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional mit Staufach

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


































Gute & sichere Fahrt
wünscht Ihnen:




KONTROLLNACHWEISE (1/6)
Autohaus Schulz GmbH
RENAULT
RENAULT
Autohaus Schulz GmbH




18 Aug 2025
Landkreis Teltow-Fläming
Straßenverkehrsamt
Luckenwalde
DEKRA-US


MASTER
RENAULT (F)
Fz.z.Gv.bef. b. 3,5 t
Diesel
MA
MAF0C
MAF0CA
AHK
EGTG/ABE*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)




- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Dach (Anderer Schaden): Nicht einsehbar



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Brandloch)