
CarOnSale

Volkswagen Golf Cup BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2014	220.000km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Cup BMT [DE - LimS5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Cup, 2014 - 2014]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZFW119782	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 220.000km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 158.503km	LETZTER SERVICE AM 09/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm Kerben	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.Laut Einlieferer: Klimaanlage schlechte Kühlung;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Laut Einlieferer: Achsteile korrodiert;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand

- Sitzheizung vorn


Sonderausstattung


- Business-Paket Premium mit Navigation
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- Perleffekt-Lackierung
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Raucher-Paket
- Antennen-Diversity
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












13:21
12.0 s
220000
1836.8





VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0623
WVWZZZAUZFW119782
1770 kg
3220 kg
1- 0940 kg
2- 0880 kg
Typ AU

CarOnSale


CarOnSale




RES
CNL
SET


OK






LO
OFF
AUTO
MENU
SYNC
AIC
LO


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
LO
LO






RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
LO
LO

























Marke:	VW-PKW
Modell:	Golf 1,4 CLBM 92 TSI M6F
Erstzulassung:	2014-10-08
KM-Stand:	220.200
Hubraum:	1395
Treibstoff:	Benzin
Euronorm:	Euro 6
KW:	92
PS:	125
Antrieb:	Frontantrieb
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbtyp:	Perleffekt
Sitzplätze:	5
Türanzahl	5
Vorherige Nutzung:	Privat
Anzahl Vorbesitzer:	2
COC-Papiere:	☐ Ja ☒ Nein

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Lackschaden



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)




- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Rad (Kerben)



- Dach (Delle)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)