CarOnSale

Audi A1

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



03/2018	73.712km	LEISTUNG 82 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A1 [DE - LimS3 1.0 TFSI EU6, sport, 2016 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WAUZZZ8X9JB035433	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 73.712km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 82 PS (60 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.498km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 102g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**155 µm**	Beifahrertür	**155 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**145 µm**	Seitenteil hinten rechts	**135 µm**
Motorhaube	**140 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	**140 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremssättel dunkelgrau lackiert
- Dachhimmel Stoff, titangrau
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenausstattung: Ausströmer schwarz Hochglanz
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Lendenwirbelstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,0 Ltr. - 60 kW TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: CORTINAWEISS
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Herzklopfen
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Dachkantenspoiler
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sportsitze vorn
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Tagfahrlicht
- Getriebe 5-Gang
- Audi Drive Select
- Servolenkung
- Sport-Fahrwerk

Sonderausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Komfort-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Sitzheizung vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Connectivity-Paket
- Media-Paket
- Sitz-Paket
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Audi music interface
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Klimaanlage
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sonderlackierung Cortina-Weiß
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Einparkhilfe hinten (APS)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















CarOnSale












AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


15.03.2018 0588 BH1G00832
M1 AC
WAUZZZ8X9JB035433 1
Audi
8X
ACHZEF1
FH5FM5DF002P6X02LLS47HMRM2
A1
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 00999
7.2/8.2:+45 B.ANHÄNGERBETRIEB*O.111200 BIS 08 STEIG.*TE
CHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:2485KG*DATUM ZUR BE
ISSIONSKLASSE: 15.03.2018*
02 01 0060/03500 172
03973 - 03992 1740 - -
1407 - 1441 001110--
- 00050 -
0097 001485 001485
00835 00730 -
00835 00730 -
083 00750 069
61000 0550 004 -
215/45 R16 90V
215/45 R16 90V
-
5W19 0
e1*2007/46*0418*22
15.06.2017 K EV929226
-


DEKRA
nächste HU
03.2025


EV929226

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Ohne Funktion)



- Innenraum (Ohne Funktion)



- Innenraum (Verschleiß)