CarOnSale

Ford S-MAX Business Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2013	194.205km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S-MAX Business Edition [DE - Van5 2.0 TDCi DPF EU5, Business Edition, 2013 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WF0SXXGBWSDB31139	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 194.205km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 191.413km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	230 µm ⚠	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	165 µm ⚠	Heckklappe	165 µm ⚠
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Business-Paket 1
- Check-Control-System
- Dachkonsole mit Leseleuchten und Zusatzspiegel
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegschienen vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Fußmatten Teppich
- Fußraumleuchte vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Luftdüsen im Fond
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Pedale Aluminium
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sportsitze
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- ZETEC Nav
- Zusatzheizung
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Audio-Navigationssystem Ford SD
- Audiobedienung am Lenkrad
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Winter-Paket
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Frontscheibe heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale








CarOnSale

CarOnSale


R 1 3 5
2 4 6













Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Autohaus Donauried
Rudolf-Diesel-Straße 5
89407 Dillingen
Telefon: 0 90 71 / 58 89 40
Fax: 0 90 71 / 23 33
Händlerstempel



Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Auto-Center
Autohaus Donauried
Rudolf-Diesel-Straße 5
89407 Dillingen


Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Fahrzeugs
LANDHERR
Auto-Center




Ford


Hauptuntersuchung § 29 StVZO
TÜV


14.06.13 B566 AES001151
WF0SXXGBWSDB31139
FORD
WA6
UFWA1S
7HEAUG
S-MAX
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*630/2012*
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 35F0 1997
F.1/F.2:2505 u. 2.2/2.2:1400 b. Anhängebetrieb*WW.AHK
lt.EGTG*0.1:2000 bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Z
ugkombination:4505 bis 8% Steig.*
4772-4903 1864
1620-1660 1690
139 2505 2505
1265 1320
1265 1320
73 2813 70
1800 750
215/60 R16 95 H
215/60 R16 95 H
WEISS
e13*2001/116*0185*26
05.04.13
E2553595



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Anderer Schaden): Schlüssel klappt nicht vollständig ein



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)