CarOnSale

Fiat Punto MyLife

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



10/2011	170.904km	LEISTUNG 69 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Punto MyLife [DE - LimS3 1.2 8V EU5, My Life, 2011 - 2012]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZFA19900000825335	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 170.904km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 60.744km	LETZTER SERVICE AM 06/2016	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**115 µm**	Kotflügel vorne rechts	**105 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**105 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**80 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Highclass (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Scheinwerferglas dunkel getönt
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Vorrüstung für mobiles Navigationssystem
- Zentralverriegelung
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Navigationssystem: mobiles Navigationssystem Blue & Me TomTom
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Start/Stop-Anlage

Sonderausstattung


- Ausstattungs-Paket: Style
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Seitenschutzleisten
- Fußmatten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














SEMPERIT








FIAT
punto


Siehe Handbuch














CarOnSale


punto
CarOnSale




WARTUNGSNACHWEIS
Autohaus Alfred Müller GmbH
Seegarage Friedrichshafen GmbH


FIAT
GARANTIE- UND SERVICEHEFT


13.10.11 4136 ARC000097
MI AE
ZFA19900000825335 6
FIAT
199
AXZ1A
50C
FIAT PUNTO
FIAT (I)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*692/2008A
EURO5:A:PI/CI: M. N1 I
Benzin
0001 35A0 1242
2 01 51 /5500 155
4065 1867
1490 1090
60
123 1575 1575
850 850 -
850 850 -
77 4125 72
900 400 5 -
175/65R15 84T
175/65R15 84T
SCHWARZ 9/-
e3*2001/116*0217*21
27.10.10 K DY892920


FEB 25
Landratsamt Lindau
(Bodensee)


DY892920

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)




- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Öffnet nicht

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)