CarOnSale

Opel Zafira GS

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 54*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2025	21.291km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Zafira GS [DE - Bs4 2.0 D EU6e, GS (L2), (Facelift) 2023 - 2025]	KATEGORIE Van
FIN VXEVKEHZ4SZ005149	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 21.291km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2025	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 195g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	205 µm ⚠	Beifahrertür	215 µm ⚠
Kotflügel vorne links	215 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	210 µm ⚠
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	175 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	135 µm ⚠	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit 2er-Sitzbank + Einzelsitz, vorklappbar und verschiebbar
- Abdeckleiste Schiebetürschiene in Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten beleuchtet, vorn und hinten
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-Paket 1
- Fahrassistenz-Paket 2
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse elektrisch
- Frontschürze in Wagenfarbe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckklappe mit separat zu öffnendem Fenster, Heckwischeranlage und Heckscheibenheizung
- Heckscheibe heizbar
- HiFi-Soundsystem inkl. Subwoofer
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Ladungssicherungsnetz am Gepäck-/Laderaumboden
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW CDTI
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3275 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED Eco
- Schiebefenster Lade-/Fahrgastraum vorn (2.Sitzreihe)
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts mit Massagefunktion
- Sitzkombination: (3) 8-Sitzer
- Sitzverstellung vorn links elektr. (6-fach)
- Sitzverstellung vorn rechts elektr. (6-fach)
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 230V
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Vollverglasung (Seitenfenster in Gepäck-/Laderaum / 3.Sitzreihe)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung hinten stark abgedunkelt (Solar-Protect)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- 10 Lautsprecher
- Audiobedienung am Lenkrad
- Abbiegelicht
- Tagfahrlicht LED
- Kopf-Airbag-System hinten

- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Original Fahrzeug Farbe: ALL TERRAIN GREEN

Sonderausstattung

- Design-Paket Black Edition
- Opel Connect
- Seitenschutzleisten Schwarz, Hochglanz
- Klapptisch auf Schienensystem
- Standheizung
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Außenspiegel schwarz hochglänzend

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0
P
Trip 2
63
7.4
2028
21291






CarOnSale


CarOnSale

5°C










OPEL
OPEL



TÜV Rheinland Group
BADVH984
Kreisverwaltung des

07.02.2025 3003 BEA00005
M1 AF
VXEVKEHZ4SZ005149
OPEL
V
K
EHZ7-32E3EL
VIVARO / ZAFIRA
PEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1,
Diesel
0002 36EA 1997
WW.AHK LT.E9TG
130/3750 185
4981-4981 1924-1924
1865-1955 2168-2281
84
195 2850 2850
1500 1500
1500 1500
81 2813 69
1900 750 7
225/55 R17 101V
225/55 R17 101V
Grün
e2*2007/46*0532*21
23.02.2024
Selbstfahrermietfahrzeug


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)