CarOnSale

Volkswagen Transporter FWD lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2020	133.161km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter FWD lang [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d-T, 2019 - 2021]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ7HZLH066584	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.161km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 118.278km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 213g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 7 mm Kratzer	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**135 µm**
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**135 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**145 µm**
Dach	**140 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Laut Bordcomputer: Notruffunktion eingeschränkt;

ZUSATZINFORMATIONEN

Schlüssel beschädigt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Radstand 3400 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Start/Stop-Anlage Motor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- LKW-Zulassung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schriftzug Transporter am Kotflügel
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Stoßfänger in Wagenfarbe und Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Multifunktionsanzeige Plus
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Anzeige für Waschwasserstand
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel)
- Regensensor
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Verzurrösen verstärkt
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Frontscheibe heizbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Rückfahrkamera
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























VOLKSWAGEN AG
e1•2007/46•0130
WV1ZZZ7HZLH066584
2800 kg
5300 kg
1 - 1600 kg
2 - 1550 kg
Typ 7J0
0.51


CarOnSale





RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!










er Serviceplan (WV1ZZZ7HZLH066584, Transporter Kast LR110 TDIAU7, 2020, SHH1F7, CXHA, TFH, erwin)


do-DE (German)


erung: 2020-08-13


Eintrag	Art des Service	Betrieb	Durchführungsdatum
Nachweis	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	51632	2025-12-17
Nachweis	Inspektion	51632	2025-06-04
Nachweis	Inspektion	51632	2024-06-04
ng der Werkstatt	Eintragung der Werkstatt	51632	2023-06-06
Nachweis	Inspektion	51632	2023-05-11
Nachweis	Ölwechsel-Service (flexibel)	51632	2023-01-13
Nachweis	Inspektion	51632	2022-04-28
Nachweis	Ölwechsel-Service (flexibel)	51632	2022-02-25
ng der Werkstatt	Eintragung der Werkstatt	51632	2021-11-23
Nachweis	Übergabe-Inspektion	00084	2020-08-04















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung, Rost, Spaltmaße ungenau)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung, Rost, Spaltmaße ungenau)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung, Rost, Spaltmaße ungenau)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung, Rost, Spaltmaße ungenau)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung, Rost, Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)