CarOnSale

Volkswagen Golf Plus Tour

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2006	190.000km	102 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Plus Tour [DE - LimS5 1.6 EU4, Tour, 2006 - 2007]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ1KZ7W567626	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 190.000km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2006	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 187g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	245 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	265 µm ⚠
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türlautsprecher vorn
- Verglasung grün getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER

Sonderausstattung

- Klimaautomatik
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Winter-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












MICHELIN


ROTATION



















VOLKSWAGEN AG
e1·2001/118·0304
WVWZZZ1KZ7W567626
1920 kg
3120 kg
1 - 1000 kg
2 - 0970 kg
Typ 1KP


CarOnSale


CarOnSale


06.12.2006 0603 ADE000349
M1 AF
WVWZZZ1KZ7WS67626 0
VOLKSWAGEN, VW
1KP
AFBSEX0
FMSFM5AF013N0GGN1
GOLF PLUS
VOLKSWAGEN-VW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL
MEHRZWECKFAHRZEUG
70/220/EWG*2003/76B/EG
EURO 4
BENZIN/FLÜSSIGGAS
0006 0462 1595
2 1 75/5600 180
4206 - 4302 - 1759
1565 - 1592 - - 1383
75
183 1920 1920
1000 970 -
1000 970 -
082 4200 073
1200 690 5 -
195/65 R15 91T
195/65 R15 91T
GRAU/ 7/
e1*2001/116*0304*07
27.09.2006 A HP537706
F.1/F.2:+25 U. 7.2/8.2:+35 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1500 BIS 8%
STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3120KG*FAHRZEUG IST MIT ANH
.KUPPL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F
.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEM.3 AEND.VO Z.9 AUSN.VO.Z.STVO
*WW.AHK.LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 06.12.2006*ZU P.
3M.10 U.G.M.NACHGER.FLÜSSIGGASANLAGE DRUCKREGLER TYP ZET
FORTSETZUNG S. BEIBLATT





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)