CarOnSale

Dacia Duster Prestige 4x2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2012	106.097km	105 PS	Autogas	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dacia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Duster Prestige 4x2 [DE - SUV5 1.6 16V LPG 105 EU5, Prestige 4x2, 2011 - 2013]	KATEGORIE Geländewagen
FIN UU1HSD8T546200948	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 106.097km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Autogas	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 34.174km	LETZTER SERVICE AM 03/2015	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2012	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Anderer Schaden	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	185 µm ⚠	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	265 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Bei der Servolenkung: ohne Funktion;
Batterie	● Andere: Fahrzeug startet nur mit Hilfe von einem Booster;; Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio-CD 4 x 15 Watt mit MP3-Wiedergabefunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gasantrieb bivalent (Benzin / LPG)
- Gepäckraumabdeckung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klang & Klima-Paket
- Leder-Paket
- Look-Paket
- Modularitäts-Paket
- Motor 1,6 Ltr. - 77 / 75 kW KAT bivalent, Benzin / LPG
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2673 mm
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sicherheits-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Klimaanlage
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenkrad (Leder)
- Unterfahrschutz Chrom, satiniert
- Seitenschweller Chrom, satiniert
- Außenspiegel Chrom, satiniert
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Seitenairbag vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: BASALT-GRAU

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale

SOURCE
VOL+
VOL-

GPL




Datum: 26.03 Km-Stand: 15762
Art der Arbeit:
Wartung
Kontrolle auf Korrosion:
OK Nicht OK*
Rechnungs-Nr:
Kommentare/Vermerke
Stempel
AUTOHAUS
LOTZ KG
RENAULT
Datum: 7.11.19 Km-Stand: 36 470
Rechnungs-Nr: 69680
Kostenlos
Art der Arbeit:
Wartung
Kontrolle auf Korrosion:
OK Nicht OK*
Stempel
AUTOHAUS
LOTZ KG
RENAULT
Datum: Km-Stand:
Art der Arbeit:
Wartung
Kontrolle auf Korrosion:
OK Nicht OK*
Rechnungs-Nr:
Kommentare/Vermerke
Stempel


10.01.2019
02540977
DACIA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Rad (Anderer Schaden): Falsche Reifengröße



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)