CarOnSale

Peugeot 308 Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



09/2017	89.594km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 308 Active [DE - Kb5 1.2 e-THP/PureTech 130 EU6, Active, (Facelift) 2017 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN VF3LRHNYHHS242224	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.594km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 65.377km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 106g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	65 µm	Kotflügel vorne rechts	65 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	260 µm ⚠
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	225 µm ⚠
Motorhaube	55 µm	Heckklappe	-
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige Motorölstand
- Audiosystem WIP Sound (Radio)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremskraftregler
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Gurtkraftbegrenzer
- Gurtstraffer
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn (doppelt)
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonderlackierung Hurricane Grau
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Steckdose 230V
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre mit Transponder
- WIP-Bluetooth
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Einparkhilfe akustisch
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Heckscheibe getönt
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS ARTENSE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, mit Farbdisplay
- Komfort-Paket
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Einparkhilfe hinten
- Sicht-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Mittelarmlehne hinten
- City-Paket
- Navigationssystem Plus
- Außenspiegel klappbar + elektr. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe akustisch
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- City-Paket Plus
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einparkhilfe vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES PEUGEOT
VF3LRHNYHHS242224
1840 KG
3040 KG
1 1050 KG
2 980 KG


CarOnSale

PSA
Courroie distribution / Timing belt
changée / changed
km/miles
Date
Prochain changement / Next change :
MAX 100 000 kms 62 500 miles / 6 years

LIQUI MOLY
MOTORÖLE
ADDITIVE
AUTOPFLEGE




12V


AIRBAG





15:15
MENU
Suchen...





PEUGEOT-VERTRAGSPARTNER
PSA Retail GmbH
NL Rhein-Main
Standort Hofheim
im Langgewann 2
65719 Hofheim
Händler-Nr. 486804


WARTUNGSNACHWEIS
Regelmäßige Wartung
Firmenstempel


WARTUNGSNACHWEIS
Regelmäßige Wartung
Firmenstempel


WARTUNGSNACHWEIS











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Verkleidung lose,