CarOnSale

Opel Corsa Color Edition ecoFlex

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2016	71.100km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa Color Edition ecoFlex [DE - LimS3 1.4 Turbo EU6, Color Edition ecoFlex S/S, 2015 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0XEP08H6004616	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 71.100km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 36.042km	LETZTER SERVICE AM 11/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2016	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	220 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dach schwarz lackiert
- Drehzahlmesser
- Ecoflex
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Zierleiste schwarz lackiert
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole Klavierlack
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V Turbo
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Nebelschlussleuchte
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- USB-Schnittstelle
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Original Fahrzeug Farbe: PULL ME OVER RED

Sonderausstattung

- Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack
- Sonderlackierung Brillant
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad heizbar
- Komfort-Paket (1)
- Winter-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad (Leder)
- Parkpilotsystem hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























W0L0XEP08H6004616

CarOnSale

CarOnSale










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)




- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)




- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)




- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)