Händlerfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell			
Audi	A3 Sportback 40 TFSI quattro..	40 2.0 TFSI quattro EU6d, advance..			
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**	
WAUZZZGYXPA144072	Lim. Schrägheck	5	Allradantrieb	0588/BHY	

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	25.07.2023	k. A.	k. A.	140 kW	4	1984	08/28

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	67.142 km	60.000 km	nein	08/26	65.224 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Navarrablau Metallic	metallic	nein	k. A.	22.900 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff Routine	schwarz blau-schwarz	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	159-170 (WLTP)	C

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

6 Lautsprecher	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Allradantrieb	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..	Außenspiegel konvex, rechts
Außenspiegel Wagenfarbe	Dachhimmel Stoff	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi ..
Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..	Frontscheibe Wärmeschutzverglasung	Funkschlüssel
Fußmatten Velours	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..
Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile..	Innenausstattung: Dekoreinlagen Seideneffe..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 4-türig	Kindersicherung elektr. betätigt	Klimaanlage
Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Kopfstützen hinten (3-fach)	Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..
Licht- und Regensensor	LM-Felgen	Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TFSI
Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..	Nichtraucher-Paket	Otto-Partikelfilter (OPF)
Parkbremse elektro-mechanisch	Radioempfang digital (DAB)	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheinwerfer Basis (LED - Technologie)	Seitenairbag vorn	Servolenkung elektronisch gesteuert
Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte	Standard-Fahrwerk	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo..	Stoßfänger Ausführung: advanced	Tagfahrlicht
Universal-Schnittstelle Bluetooth	Wegfahrsperre (elektronisch)	

Sonderausstattung:

Business-Paket	Dachkantenspoiler S-line	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktio..	Make-up-Spiegel beleuchtet
Metallic-Lackierung	Neuwagen-Reifengarantie	Panorama-Ausstelldach elektrisch
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamik / Routi..	Sportsitze vorn	Stahlfelgen 6,5x16

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Seitenschaden hinten links: Instandsetzung und Nachlackierung (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Händlerfahrzeugbewertung

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	1.Achse rechts 225/45/R17 91Y			
2.	Alufelge Sommerrad hinten links verschrammt - lackieren mit Lackaufbau			
3.	Dachrahmen links Lackierung, zerkratzt - lackieren mit Lackaufbau			
4.	Hundehaarentfernung - reinigen			
5.	Lackvorbereitung			
6.	Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge - Gebrauchsspur			
7.				
8.	Seitenteil hinten links Lackierung unterhalb, verschrammt - lackieren mit Lackaufbau			
9.	Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt - lackieren mit Lackaufbau			
10.	Tür vorne links auslegen und polieren			
	Zwischensumme (Netto)			

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung			
2.	Radhausschale vorne links beschädigt (gerissen) - erneuern			
3.	Schlüsselbatterie defekt - erneuern			
	Zwischensumme (Netto)			

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	COC-Papiere fehlen	0,00 €	0 %	0,00 €
2.	Kundendienstscheckheft fehlt	0,00 €	0 %	0,00 €
3.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	0,00 €	0 %	0,00 €
	Zwischensumme (Netto)	**0,00 €**		**0,00 €**

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
1.	(U) Nachlackierung - Instandsetzung und Nachlackierung	0,00 €	300,00 €
	Summe	**0,00 €**	**300,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	Nachlackiert	Nachlackiert	serienmäßig	serienmäßig	Nachlackiert	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Händlerfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 225/45 R17 91Y	VL 4,00 mm (Nexen)	VR 4,00 mm (Nexen)	
	Reifen hinten 225/45 R17 91Y	HL 6,00 mm (Nexen)	HR 4,00 mm (Nexen)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Seitenschaden hinten links: Instandsetzung und Nachlackierung (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.


Ort / Datum Übergabe


Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Audi A3 Sportback 40 TFSI quattro advanced

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZGYXPA144072
Kilometerstand: 67.142 km
Erstzulassung: 25.07.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe






Motorraum (DEKRA)



Schweller links (DEKRA)




Schweller rechts (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)




Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Dachrahmen links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Dachrahmen links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)




Seitenteil hinten links Lackierung unterhalb, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Seitenteil hinten links Lackierung unterhalb, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (DEKRA)



Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (DEKRA)



Hundehaarentfernung (DEKRA)




Alufelge Sommerrad hinten links verschrammt (DEKRA)



Tür vorne links auslegen und polieren (DEKRA)



Tür vorne links auslegen und polieren (DEKRA)




Radhausschale vorne links beschädigt (gerissen) (DEKRA)




Radhausschale vorne links beschädigt (gerissen) (DEKRA)



Achse 1, Reifen Rechts Flankenschaden (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Service (DEKRA)



Kofferraum (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)