CarOnSale

Ford Custom 320 L2 Trend

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2021	122.435km	170 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Custom 320 L2 Trend [DE - Kb4 2.0 TDCi EU6d, 320 L2 Trend, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Van
FIN WF01XXTTG1MM57413	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 122.435km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 78.106km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 161g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Ohne Luft

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**80 µm**	Beifahrertür	**80 µm**
Kotflügel vorne links	**60 µm**	Kotflügel vorne rechts	**70 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**85 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**85 µm**	Heckklappe	**75 µm**
Dach	**85 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Turbolader defekt ;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Aktives Kurvenlicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)
- Bordcomputer
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts
- Fensterheber elektrisch
- Generator 240 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Haltegriff B-Säule
- Haltegriffe vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kühlergrill schwarz
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Radstand 3300 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz-Paket 6 (Einzelsitz und Doppelsitz, 2.Reihe und 3.Reihe)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheinwerfer H4
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Seitenschutzleisten
- Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
- Stoßfänger teillackiert
- Style-Farb-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Trend
- Verzurrösen (4)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung elektrisch
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links
- Nebelscheinwerfer
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Kurvenlicht statisch
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: Frost-Weiß

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- FordPass Connect inkl. eCall
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent inkl. Cross Traffic Alert
- Sicht-Paket 1
- Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Ford SYNC 3
- Frontscheibe heizbar
- Doppelklimaanlage
- Heckscheibenwischer
- Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Parksensoren seitlich

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















122435 km
14°
9.5 l/100 km
2140.1 km
1.1 l/h
442 km





DAB 1
14:14

CUSTOM
TREND
320L
FORD
WF0XXXTTGRMS74534
5240
1725
1725


CarOnSale













28.07.2021 | 8566 | BMY01510
M1 | AF
WF0 IXXTTG1MM57413 | 8
FORD
FAC
BLFA1EBX
SSWRCSAFCAWUC
TRANSIT CUSTOM
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007/2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 | 36AP | 1995
*WW. AHK LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:5240
***Datum zur Emissionsklasse: 28.07.2021*
2 | 1 | 125/3500 | 180
5339 | 2032
1960 | -2087
112 | -
197 | 3190 | 3190
1725 | 1725 | -
1725 | 1725 | -
75 | 2625 | 71
2350 | 750 | 9 | -
215/65R16C 109T B C2
215/65R16C 109/107T B C2
-
Weiß | 0
e5*2007/46*1034*08
23.10.2020 | K | FZ495564




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Ohne Luft)




- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)