CarOnSale

Peugeot 307 Filou

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2006	106.598km	109 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 307 Filou [DE - Cp/Ca2 1.6, Filou 110, 2006 - 2006]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN VF33BNFUC84478186	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 106.598km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.587 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.601km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2006	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	1400 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	1365 µm ⚠
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Beide Funkfernbedienungen ohne Funktion;Beide Funkfernbedienungen beschädigt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 80 kW 16V KAT (NFU / TU5JP4)
- Nebelscheinwerfer
- Pedale Aluminium
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Spinal-Care-System (Aktive Sitze / Kopfstützen vorn)
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS ALUMINIUM

Sonderausstattung

- Audiosystem RD 4 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Audiobedienung am Lenkrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















11:58
Do 05/11/2026
REGENBOOM


CarOnSale

CarOnSale





MEMO
SRC



Wartungsnachweis
GARANTIE-INSPEKTION
WARTUNG
ZWISCHENDURCHSICHT
WARTUNG
ZWISCHENDURCHSICHT
WARTUNG


307 cc
307 CC
Bedienungsanleitung




30.01.2006 3003 07 0067
01 0100
VF33BNFUC84476186 X
3 NFU
307
PEUGEOT (F)
PERSONENKRAFTWAGEN
OFFEN
EURO 4
Benzin
0001 0462 1587
ZU 18-20:H.BIS 1440 U.ZU G:BIS 1558*ZUL.GES-GEW.D.ZUGE
S MAX.2900KG*
DD393325


DEKRA
DEKRA
DEKRA


DD393325

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)