CarOnSale

Seat Leon FR

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2021	60.829km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon FR [DE - LimS5 1.5 TSI EU6d, FR OPF, 2020 - 2024]	KATEGORIE Limousine
FIN VSSZZZKLZMR095044	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 60.829km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 58.636km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2021	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Rückfahrkamera ohne Funktion, laut Einlieferer Kabel oxidiert.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumlicht-Paket LED
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sport-Komfortsitze vorn
- Stoßfänger FR-Design
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wärmeschutzverglasung
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: DESIRE RED
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel grau
- Bordcomputer
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kofferraumbeleuchtung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Mobile Online Dienste Seat Connect
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Mittelarmlehne vorn

Sonderausstattung


- Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Dachhimmel schwarz
- Fahrassistenz-Paket L
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
- Individuallackierung
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer Voll-LED
- Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
- Winter-Paket
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Spurwechselassistent und Ausstiegswarnung
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













CarOnSale








VSSZZZKLZMR095044

CarOnSale


CarOnSale




Rom
Roma
Bern
London
Prag
Praha






AUTO
FRONT
MODE
REAR
MAX
REAR














EC Certificate of Conformity


28.07.2021 7593 ASC.00034.0
M1 AC
VSSZZZKLZMR095044 2
SEAT
KL
SBDPCAX0
FM6SFM6C90134BIVL1BAF
SEAT LEON
SEAT (E)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;P/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AP 1498
7.2/8.2-+35 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1700 BIS 8% STEIG.*TECHN.Z
UL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3370KG*WW.AHK LT.EGTG*
2 1 110/5000 217
4368- 1799-
1456- 1330-
80
132 1870 1870
990 930 -
990 930 -
78 3750 67
1500 660 5 -
225/40 R18 92Y XL
225/40 R18 92Y XL
Rot 3
e8*2007/46*3167*11
12.03.2021 K HE611898





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Delle)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)




- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)




- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)




- Stoßstange hinten (Verformung)



- Schweller rechts (Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Delle, Ausgeblichen/Matt)




- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Delle, Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Delle, Ausgeblichen/Matt)




- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Delle, Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)