CarOnSale

Mercedes-Benz V-Klasse

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



05/2025	50.610km	LEISTUNG 237 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG V-Klasse	KATEGORIE Van
FIN W1VVNLFZ2S4505721	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 50.610km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 237 PS (174 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 204g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	190 µm ⚠	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Aktiver Abstands-Assistent Distronic
- Ambiente-Beleuchtung (64 Farben) Cockpit und Fond / Komplett
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außentemperaturanzeige
- Avantgarde
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachbedieneinheit (Komfort)
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Generator 250 A
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe aufstellbar
- Hold-Funktion
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Komfortschließung
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) hinten
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Mittenairbag vorn
- Modellpflege (2) mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 174 kW CDI KAT
- Multibeam LED inkl. Fernlichtassistent Plus
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Park-Paket mit 360° Kamera
- PKW-Zulassung
- PRE-SAFE-System
- Radstand 3430 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)

- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wärmeschutzverglasung
- Heckleuchten LED
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zuheizer
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Spiegel-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Wegfahrsperre
- Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte

★ Sonderausstattung

- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-Paket
- Innenausstattung: Zierteile Holz-Optik Olive
- Metallic-Lackierung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Winter-Paket
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Easy-Pack-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Innenspiegel, digital (Kamerasystem, abschaltbar)
- Multimediasystem MBUX High (Touchscreen 12,3")
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Zul. Gesamtgewicht 3,20 t
- Schiebetür links elektrisch
- Erweitertes Wiederanfahren (automatisiert)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Lenkrad beheizbar
- Energizing Komfortsteuerung
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)
- Sitzausstattung: Sitzschienen Lade-/Fahrgastraum verlängert
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Schiebetür rechts elektrisch
- Streckenbasierte Geschwindigkeitsanpassung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale


CarOnSale

Suchen
Navigation
Telefon
Radio






RESUME
SET+
CANCEL
SET-




AUTO




STOP



V-Klasse
Mercedes-Benz



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)