Renault

RENAULT TRAFIC KASTEN (06.2014->) L2H1 3,0T KOMFORT MOTOR 2,0 LTR. - 81 KW BLUE DCI DIESEL FAP KAT KASTEN STANDARD

VIN: VF1FL000571553957



Beschreibung

Kennzeichen	**Datum Erstzulassung**	**Laufleistung**
	28/09/2023	67556 km
	Modelle-Jahr	**Polster**
GLETSCHERWEISS	2021	-
Anzahl der Türen	**Anzahl der Sitze**	**Generation**
4	3	-
Karosserietyp	**Hubraum**	**Getriebe**
Van	1997	Schaltgetriebe
Motortyp	**Kraftstoff**	**Anzahl Gänge**
Verbrennung	Diesel	6
Antriebsstrang	**Max. Leistung**	
Vorderradantrieb (FWD)	81 KW	

Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Stoßfänger / Hinten	Gebrochen	Ersetzen Part number : 850222568R





002	Tür / Hinten Links Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren






Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

003	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links	Delle	Ersetzen



004	Laderaum / -	Verschlissen	Akzeptabel





005	Seitenwand / Hinten Rechts	Delle	Reparieren







006	Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen




007	Tür / Rechts	Delle	Reparieren









008	Türzierleiste / Rechts	Kratzer	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



009	Sitzbezug / Vorne Rechts	Brandstelle	Ersetzen





010	Außenspiegelkappe / Rechts	Kratzer	Akzeptabel



011	Stoßfänger / Vorne	Delle	Reparieren





012	Stoßfänger unterhalb / Vorne Lackiert : Nein	Kratzer	Ersetzen





Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Fehlteile/Zubehör

Hauptreifensatz

Vorne Links	CONTINENTAL	215/65/16 107 T Ganzjahresreifen	3 mm
Vorne Rechts	CONTINENTAL	215/65/16 107 T Ganzjahresreifen	3 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	215/65/16 107 T Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	215/65/16 107 T Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten			6 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung


Navigation


Vin



Sonstige


Sonstige



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen


Stoßfänger / Hinten / Gebrochen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Laderaum / - / Verschlissen



Laderaum / - / Verschlissen



Laderaum / - / Verschlissen



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Sitzbezug / Vorne Rechts / Brandstelle



Sitzbezug / Vorne Rechts / Brandstelle



Sitzbezug / Vorne Rechts / Brandstelle



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.