CarOnSale

Mazda 3 Sports-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2015	161.422km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 3 Sports-Line [DE - LimS5 2.2 SKYACTIV-D 150 EU6, Sports-Line, 2013 - 2016]	KATEGORIE Limousine
FIN JMZBM642811197884	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 161.422km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.191 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 160.000km	LETZTER SERVICE AM 11/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2015	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	165 µm ⚠
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne
- Einparkhilfe vorn
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Head-up-Display
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Touring-Paket
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einparkhilfe hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- CD-Player
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Log-in-System
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Audiosystem mit 9 Lautsprecher
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Colorverglasung
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fensterzierleisten verchromt
- Gurtstraffer vorn
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchte vorn
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sound-System BOSE
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Tagfahrlicht LED
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Original Fahrzeug Farbe: Obsidiangrau Metallic

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Technik-Paket
- Dynamisches Kurvenlicht (AFS)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















mazda
MAZDA MOTOR CORPORATION
e11*2001/116*0262
-JMZBM64281197884-
1930 Kg
3430 Kg
1- 1075 Kg
2- 930 Kg

CarOnSale

CarOnSale

Navigation
12:25



CANCEL RES
SET
LIM


INFO




BOSE


Bitte prüfen Sie die Umgebung auf Sicherheit




Mazda3


Seite 1 von 2
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Hinweise:
Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugestellt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Januar 2028.
DEKRA
Ihr Prüfingenieur
B.Sc. Dennis Steinfeld
Zugriff auf den digitalen Untersuchungsbericht beim Kraftfahrt-Bundesamt.
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)