CarOnSale

Fiat Panda

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2004	149.703km	60 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Panda	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZFA16900000213855	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 149.703km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 88.774km	LETZTER SERVICE AM 11/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2004	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (13 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 44 kW KAT
- Radiovorbereitung
- Rammschutzleisten seitlich
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen hinten gepolstert
- Original Fahrzeug Farbe: ROSSO TIZIANO

Sonderausstattung

- Class-Paket
- Dachreling
- Radiovorbereitung
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher und Dachantenne
- Klimaanlage
- Sonderlackierung Pastellfarben
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FIAT AUTO S.P.A.
MADE IN POLAND
SILNIK-ENGINE 188A4000
WERSJA VERSION 169AXB1A 01C
Nº NA CZ ZAM. Nº FOR SPARES 1117666
FIAT AUTO
169 MOD
E3
14R 05
16R 04

CarOnSale




WARTUNGSNACHWEIS
TOYOTA
Autohaus Forchard
Autohaus Koop OHG


FIAT





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



- Dach (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Dach (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Schweller links (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)