CarOnSale

Mercedes-Benz 220/250/300 d AVANTGARDE EDITION 4MATIC lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2019	125.261km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG	KATEGORIE
Mercedes-Benz	220/250/300 d AVANTGARDE EDITION 4MATIC lang [DE - Bs5 V 250 d EU6d-T, 4Matic lang Avantgarde Edition, (Facelift) 2019 - 2021]	Van
FIN	**KENNZEICHEN**	**LAUFLEISTUNG LAUT TACHO**
WDF44781313651038	-	125.261km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN	**POLSTER**	**LEISTUNG**
- / Nicht Vorhanden	Leder	190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF	**ANZAHL SCHLÜSSEL**	**SERVICEHEFT**
Diesel	2	Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT	**HUBRAUM**	**BORDMAPPE**
Scheckheft lückenhaft	1.950 ccm	liegt vor
LETZTER SERVICE	**LETZTER SERVICE AM**	**EMISSIONSKLASSE**
84.364km	10/2024	Euro 6d-Temp
SITZE	**TÜREN**	**GETRIEBE-TYP**
5	4/5	Automatikgetriebe
09/2019	**FARBE**	**GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER**
	Schwarz	2
IMPORTFAHRZEUG	**COC DOKUMENTE VORHANDEN**	**LAND DER LETZTEN ZULASSUNG**
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG	**CO2-EMISSIONEN**	**KRAFTSTOFFVERBRAUCH**
Keine	172g/km (NEFZ)	6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Rost	⚠ 5 mm Rost, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	260 µm ⚠	Beifahrertür	260 µm ⚠
Kotflügel vorne links	220 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	240 µm ⚠	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm ⚠
Motorhaube	130 µm ⚠	Heckklappe	120 µm ⚠
Dach	130 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armlehnen Fahrgastraum
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Avantgarde Edition
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde Edition
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Gurtstraffer
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Intelligent Light System LED
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kindersicherung
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Leuchtweitenregelung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Metallic-Lackierung
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Partikelfilter
- PKW-Zulassung
- PTC Heater
- Radstand 3200 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür links elektrisch
- Schiebetür rechts elektrisch
- Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

- Spiegel-Paket
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- PRE-SAFE-System
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITGRAU
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Surround-System Burmester
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wegfahrsperre
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Start/Stop-Anlage Motor
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Heckleuchten LED
- Kamerasystem 360 Grad
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Tagfahrlicht
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wärmeschutzverglasung
- Infotainment-System: Remote Online
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- AMG-Line
- Dachreling (Aluminium eloxiert)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Innenausstattung: Zierteile Carbon-Optik
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Dachkantenspoiler AMG
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
- Anhängelast 2500 kg
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Plus
- Fußmatten Velours
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Frontschürze AMG
- Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Fzg. ohne Sitze im Lade-/FG-Raum
- Kraftstofftank: vergrößert
- Zul. Gesamtgewicht 3,20 t
- Heckschürze AMG
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























DAIMLER AG
WDF44781313651038
3200 kg
5700 kg
1550 kg
1650 kg

CarOnSale

CarOnSale





OK








MERCEDES-BENZ
DAIMLER (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
Diesel
ZU 18: MAX.5269*ZU 20: MAX.1946*F.1/F.2:+100 B.ANH.BET
R.*AHK LT, EGTG*S,1;MAX. S-PL.*P.4: MIN.3800MIN-1*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Türhalteband ausgeschlagen



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten links (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)