CarOnSale

Opel Zafira Innovation Start/Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2018	117.513km	170 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Zafira Innovation Start/Stop [DE - Van5 2.0 CDTI EU6d-T, Innovation Start/Stop (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN W0VPE9E73K1013547	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 117.513km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 104.252km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2018	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 177g/km (WLTP) 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (WLTP) 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Ohne Luft	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	75 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Ölverlust: am Ventildeckel; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Dieselpartikelfilter leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Ecoflex
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelkonsole FlexRail
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt (35:30:35)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sicht-Paket
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Abbiegelicht
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Check-Control-System
- Feststellbremse elektrisch
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER

Sonderausstattung

- Cargo-Paket
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Rückfahrkamera
- Flexx-Paket (Flex-Organizer)
- Sitz-Funktions-Paket Fahrer
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
- Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Lenkrad heizbar
- Sitzheizung vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lace / Atlantis
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Lenkrad (Leder)
- Frontkamera inkl. Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Textilfussmatten
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Ergonomiesitz vorn links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























OPEL
e4*2007/46*0204
W0VPE9E73K1013547
2455 kg
4100 kg
1-1230 kg
2-1225 kg
0.50
Z 176 TADB I19 S
125kW

CarOnSale










Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

ZAFIRA
OPEL

OPEL
e4*2007/46*0204
W0VPE9E73K1013547
2455 kg
4100 kg
1-1230 kg
2-1225 kg
0.50 Z 176 TADB I19 S
125kW

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Ohne Luft)



- Rad (Ohne Luft)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)