CarOnSale

Audi SQ5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2020	127.335km	347 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG SQ5 [DE - SUV5 3.0 TDI EU6d-T, MHEV quattro, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFYXL2048979	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 127.335km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 347 PS (255 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 68.758km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 177g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	155 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel Aluminium-Optik matt
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachkantenspoiler
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung, manuell
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
- Mild-Hybrid 255 kW (Motor 3,0 Ltr. - 255 kW V6 24V TDI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Radstand 2824 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk (Dämpfer einstellbar)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wagenheber
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Abbiege- und Allwetterlicht
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Dachreling
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Licht-Paket
- Rückfahrkamera
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Rücksitz verstellbar
- Assistenz-Paket Tour
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Rücksitzbank (plus) und/oder Lehne geteilt
- Gepäcksicherungsnetz
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- Bremssättel Rot lackiert
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Frontkamera (Scheibe)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- Optik-Paket Titanschwarz
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Getränkehalter hinten
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage Plus (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent mit kamerabasierter Verkehrszeichenerkennung
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























AUDI AG
WAUZZZFYXL2048979


CarOnSale










Ohne festgestellte Mängel
Zugeteilt
05.2028
Rechnung Nr. UB-DLLD00500


08.07.2020
0568
BSA000095
WAUZZZFYXL2048979
WUDI
SCHWARZ
13.09.2019
GX7270


Mai 2028


GX727051

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)