CarOnSale

BMW M3 Competition M xDrive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2023	30.308km	510 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG M3 Competition M xDrive	KATEGORIE Kombi
FIN WBS11GB000FS04763	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 30.308km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 510 PS (375 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 24.687km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 232g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	240 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	250 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aktives M Differential
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Competition
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten klappbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 3,0 Ltr. - 375 kW 24V TwinTurbo KAT (S58)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifenpannen-Anzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sportdifferential
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Service-System: Concierge Services
- Motor 3,0 Ltr. - 375 kW 24V
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Alarmanlage
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Bedienelemente galvanisiert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium mit Schriftzug M
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Drivelogic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- M Drive (Fahrprofilauswahl)
- Nebelschlussleuchte(n)
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzheizung vorn + hinten
- Sportsitze vorn (M-Technic)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Widescreen Display
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Bordcomputer
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getränkehalter
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- M Drive Professional (Fahrprofilauswahl)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Merino (erweiterter Umfang)
- Spiegel-Paket
- Start-Stop-Knopf
- Warndreieck
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Remote 3D View
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- BMW Live Cockpit Professional
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Innenausstattung: Interieurleisten Carbon
- Lenkrad heizbar
- Parkassistent-Paket Plus
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- BMW Curved Display
- Heckdiffusor Carbon
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Bremsanlage: M Carbon-Keramik
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Innovations-Paket
- M Driver´s Package
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Control-Display mit Farbmonitor (14,9 Zoll)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung
- Scheinwerfer Laserlicht
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Service-System: Remote 3D View
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Exterieur-Paket M Carbon
- Gepäckraum-Paket
- Instrumententafel Sensatec
- Metallic-Lackierung
- Sicherheitsgurte M
- Sound-System Harman-Kardon
- Abdeckkappen Außenspiegel M Carbon
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Rückfahrkamera (Top View)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











































SERVICE HISTORIE
Service:
Am 11.12.2024 bei 24687 km
Service Partner: BMW 38445
Service:
Am 12.12.2023 bei 2263 km
Service Partner: BMW 03892
Service:
Am 10.11.2023 bei 8 km
Service Partner: BMW 38445
Motoröl
Verspätet: 2800 km
Mikrofilter
Verspätet: 2800 km


BMW M GmbH
EG-Übereinstimmungsbescheinigung



14.11.2023 7909 ADG000557
M1 AC
WBS11GB000FS04763 X
BMW
G234M
11GB
IAM5090V
M3 COMPETITION M XDRIVE
BMW M
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AP 2993
SCHWARZ
o1*2018/858*00003*06
08.02.2023
RADANBINDUNG MIT FÜNFLOCHVERSCHRAUBUNG UND MITTENZENTRIERUNG
ODER WAHLWEISE MIT BMW M PERFORMANCE ZENTRALVERSCHLUSS.


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)




- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)