CarOnSale

Opel Astra Edition "111 Jahre"

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2010	248.309km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Edition "111 Jahre" [DE - Kb5 1.8 EU4, Edition 111 Jahre, 2009 - 2010]	KATEGORIE Kombi
FIN W0L0AHL35A5054201	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 248.309km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 170.988km	LETZTER SERVICE AM 06/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2010	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 169g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	195 µm ⚠
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	270 µm ⚠
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Klappern; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterzierleisten schwarz
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Motor 1,8 Ltr. - 103 kW 16V
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Check-Control-System
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: ULTRABLAU/BLUE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem CD 70 Navi
- Dachreling silber
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale



Route wird berechnet








Bestätigung Service-Intervalle
PERFECT


Bestätigung Service-Intervalle
PERFECT CAR




EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATE OF CONFORMITY CE
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICATO DI CONFORMITA CE
EG CERTIFICAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY MAATMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OF




15.06.2010
0035
AAY00087 2
M1
AC
WOL0AHL35A5054201
OPEL
A-H/SW
FP11
1A11A6FBBN5
ASTRA STATION WAGON
OPEL
FZ,Z,PERS,BEF,B,8 SPL,
KOMBILIMOUSINE
70/220*2003/76B
EURO 4
BENZIN
0001
0462
1796
04.02.2010
HE911023



Kreis Wesel
Der Landrat
Fachdienst Straßenverkehr
im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)