CarOnSale

Ford Ranger Raptor Doppelkabine 4x4

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



03/2022	77.613km	LEISTUNG 213 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ranger Raptor Doppelkabine 4x4 [DE - PickupDK4 2.0 TDCi Panther EU6d-T, Raptor 4x4 Doppelkabine, (Facelift 2) 20]	KATEGORIE Pritschenwagen/Pick-Up
FIN 6FPPXXMJ2PMD53198	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 77.613km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 213 PS (157 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 34.188km	LETZTER SERVICE AM 05/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 9 mm Kratzer	✓ 9 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 9 mm Kratzer	✓ 9 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	235 µm ⚠	Beifahrertür	245 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	230 µm ⚠	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	240 µm ⚠
Motorhaube	225 µm ⚠	Heckklappe	235 µm ⚠
Dach	220 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;
Service/Wartung fällig;
Fahrzeug ist grün foliert

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik - Typ: 10R80 (10-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Pritsche, Doppelkabine
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Modellpflege (2)
- Radstand 3220 mm
- Rücksitz-Paket 11
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektrisch
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen lackiert
- Wegfahrsperre
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- AUX-IN-Anschluss
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Pritschenabdeckung (Rollo)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Unterfahrschutz hinten
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- Pritschenabdeckung (Rollo)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie verstärkt
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Frontscheibe heizbar
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- KeyFree-System
- Laderaum-Paket 22
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 156 kW TDCi Panther KAT
- Raptor-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer LED
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radioempfang digital (DAB)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Seitenairbag vorn
- Sportbügel hinten schwarz (Ladefläche)
- Off-Road-Paket
- Sperrdifferential
- Sitzheizung vorn
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Anhängerkupplung
- Audio-Paket 129
- Außenspiegel schwarz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fußmatten Premium
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Laderaumwanne
- Mittelkonsole Premium
- Rad-Paket 41
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schmutzfänger hinten
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Vorbereitungs-Paket Tachograph
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- FordPass Connect inkl. eCall
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Aktives Überrollschutzsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Getränkehalter vorn
- Unterfahrschutz
- Sitz-Paket 53
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach)
- Kühlergrill schwarz
- Scheibenwischer mit Regensensor

- Stoßfänger hinten schwarz (Stahl)
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Rückfahrkamera
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkpilotsystem hinten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Mittelarmlehne hinten
- Kopfstützen hinten
- Original Fahrzeug Farbe: Obsidian-Schwarz Metallic
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Steckdose 230V
- 2.Sitzreihe mit Sitzbank
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















PRNDM





FORD
6FPPXXMJ2PMD53198
3130 KG
5350 KG
1550 KG
1580 KG
2AB
0.50
MADE IN SOUTH AFRICA

CarOnSale






22.0°
13:41
9°
22.0°
Suchen
Auto
Menü
SW
Audio
Klima
Telefon
Navigation
Apps
Einstellungen



Aus Sicherheitsgründen
Umfeld beachten.












Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Autohaus Ebert GmbH
Autohaus Kruse GmbH




10.03.2022
Ranger
Diesel


Sicherheitsgurte
P R N D M

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)