CarOnSale

Volkswagen Golf GTI Performance BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2013	133.386km	230 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf GTI Performance BMT [DE - LimS5 2.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6, GTI Performance, 2013 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZEW114855	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.386km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 230 PS (169 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 133.248km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Einige Felgen haben Bordsteinschäden

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel lackiert
- Bremssättel Rot lackiert
- Dachspoiler
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Checkered Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill schwarz
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Nebelschlussleuchte
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger Sport-Design, lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Differentialsperre (Vorderachse)
- Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 169 kW 16V T FSI
- Nichtraucher-Paket
- Progressivlenkung
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Sitze: Sportsitze
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Winter-Paket
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung GTI
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links

- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Perleffekt-Lackierung
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Sound-System DYNAUDIO
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anzeige für Waschwasserstand
- 10-Kanal-Verstärker
- Lautsprecher (8)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAUZEW114855
1880 kg
3485 kg
1030 kg
0880 kg
Typ AU

CarOnSale


CarOnSale














5G1 9UX
Golf 2.0 GTIBM
169 KW TSI M6F
CHHA PNP
LC9X TW








VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Rost, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)