CarOnSale

Renault Scenic II Dynamique

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2007	165.248km	111 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Scenic II Dynamique	KATEGORIE Van
FIN VF1JM1R0636513775	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 165.248km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 111 PS (82 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2007	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 173g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**145 µm**	Beifahrertür	**135 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**140 µm**	Türe hinten rechts	**125 µm**
Seitenteil hinten links	**135 µm**	Seitenteil hinten rechts	**135 µm**
Motorhaube	**135 µm**	Heckklappe	**150 µm**
Dach	**145 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 1-K-Klebeset - SP-Kit
- Außentemperaturanzeige
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Reifen 205/55 R16 ..V
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Ausstattungs-Niveau E3 (siehe Typenschild B-Säule)
- Confort-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: NACHT-BLAU
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Karosserie: 5-türig
- Parkbremse elektrisch
- Sitz vorn rechts, Lehne klappbar
- Türgriffe außen verchromt
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Bordcomputer
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Nebelscheinwerfer

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Niveau EA3 (siehe Typenschild B-/C-Säule)
- Motor 1,6 Ltr. - 82 kW 16V KAT
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player (MP3-fähig)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe aufstellbar
- Variomodul
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Modellpflege
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Klimaautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















CarOnSale


SCENIC
CarOnSale














SCENIC




10
30
25
3
9
29
26
4
8
28
27
7
6
5




Abgemeldet am
07. Sep. 2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Delle)



- Schweller rechts (Rost)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)