CarOnSale

Opel Grandland 120 Jahre

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2019	78.323km	131 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grandland 120 Jahre [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d, 120 Jahre, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VZRHNS7KS381462	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 78.323km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 74.766km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (WLTP) 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (WLTP) 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	-
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dach schwarz lackiert
- Dachzierleiste Chrom
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Innenraum-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad heizbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Original Fahrzeug Farbe: QUARTZ/ARTENSE GREY
- Pedale Aluminium
- Radstand 2675 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Textilfussmatten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Sitzheizung vorn
- Bordcomputer
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- USB-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Ergonomiesitz vorn links
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Technology-Paket
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Komfort-Paket
- Opel Connect
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Abbiegelicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























W0VZRHNS7KS381462

CarOnSale


CarOnSale


AUDIO
NAV
SET


Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen
AUDIO
NAV
SET


Lo
Lo





RES/+
SET/-
MEM













Servicebestätigung


Servicebestätigung
Autohaus Siebrecht GmbH
Wiesenstraße 15
37170 Uslar, Tel. 05571 /9230-0


GRANDLAND X
GRANDLAND X


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY




28.10.2019 1844 AAN000640
M1 AF
W0VZRHNS7KS381462 4
OPEL
Z
R
HNSK-C1P100
GRANDLAND X
OPEL AUTOMOBILE
F2.2.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AM
EURO6;WLTP;AM;P/C/I;M, N1 I
Benzin
0001 36AM 1199
WW.AHK LT.EGTG*
2 1 96/5500 188
4477-4477 1856-1856
1609-1630 1395-1395
- 70 -
150 1900 1900
1100 1100 -
1100 1100 -
72 3750 69
1400 685 5
225/55 R18 89H
225/55 R18 89H
-
Grau 7
e2*2007/46*0597*13
12.09.2019 K GL448073
-



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag, Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)