CarOnSale

Jeep Compass Limited 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 51*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



09/2018	162.229km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jeep	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Compass Limited 4WD [DE - SUV5 2.0 MultiJet EU6, Limited 4WD, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN 3C4NJDCYXJT392128	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 162.229km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2018	FARBE Orange	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fehler Start stop System

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse rostig: hinten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Funktions-Paket 1
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Seitenairbag vorn
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Schließ-/Startsystem Keyless Go
- Lenkrad mit Multifunktion
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN / SD-Karten-Schnittstelle)
- Sitzheizung vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Active Drive (Allrad)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Fußmatten
- Info-Center (EVIC) mit 7"-Display
- Klimaanlage 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW M-Jet KAT
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Traction-Control-System (Selec-Terrain)
- Wegfahrsperre
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Lenkrad heizbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Multimedia-System UConnect Smartouch (Touchscreen 7")
- Radstand 2636 mm
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Winter-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Alarmanlage
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Scheibenwischer beheizbar

Sonderausstattung

- 2-Farben-Lackierung
- Premium-Paket
- Dach schwarz lackiert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Paketkombination: Navigation & Sound
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sound-System Beats Audio mit 9 Lautsprecher
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Park-Paket (Einparkhilfe)
- Sicht-Paket
- Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch Multimedia-System mit Navigationssystem
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN / SD-Karten-Schnittstelle)
- Rückfahrkamera
- Bi-Xenon-Scheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FCA US LLC
811*2007/46*4037
3C4NJDCYXJT392128
02132 KG
03632 KG
1-01179 KG
2-01080 KG

CarOnSale


CarOnSale




4WD LOCK
AUTO
SNOW
SAND
MUD
AUX
12V DC


24.5° Radio Berg 13:44 24.0°
Kartenbrowser
Kartenansicht
Klima
DAB Radio
Medien
Apps
Steuerung
Telefon


Gesamte Umgeb. prüfen













jeep









MUTE
A/C
AUTO


Jeep


Steinschlag WSS
Stoßfänger Stoßfänger fehlt
Letzter Service lt. Zettel 04/24
Schaltlackabplatzen Kotflügel VL
+ etwähter Lackwort
Alle Felgen haben Bordsteinschaden
Steinschläge on Front +
Motorhaube
Schaden
Stoßstange HL + HR Lackschaden
Bremsbelege hinten sehr schlechtes
Tragbild
Div. Lackschaden
Technische Instandsetzung


FCA
CERTIFICATO
DI CONFORMITA' CE




21.09.2018
1726
ABU00004 7
M1G
AF
3C4NJDCYXJT392128
6
JEEP
MX
JHVFV
J5MD1A
COMPASS
FCA (USA)
Geländefz.Pers.bef
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2016/646W
EURO6;W;P/C/I; M_N1 I
Diesel
0002
36W0
1956
WW AHK LT, EGTG*
2
125/3750
196
4394-4396
1819-1819
1538-1544
1815-1816
75
146
2132
2132
1179
1080
1179
1080
78
2813
70
1500
450
5
225/55 R18 98H
225/55 R18 98H
Orange
e11*2007/46*4037*03
30.03.2018
K
CK593180



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)