BMW

BMW 1 LIMOUSINE (F70)(07.2024->) 120 MILD-HYBRID 125 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 115 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA81GE0207S88660



Beschreibung

	Zulassungsdatum 16/04/2025	**Laufleistung** 35439 km
Farbe SKYSCRAPER GRAU METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Schrägheck	**CO2** 132 g/km	**Hubraum** 1499 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Gänge 7	**Antriebsstrang** Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 125 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort


Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren






002	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / -	Kratzer	Akzeptabel
003	Felge / Hinten Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen





004	Tür / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair





005	Felge / Vorne Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen





006	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren





007	Kotflügel / Vorne Rechts	Delle	Reparieren







008	Schriftzug Kotflügel / Vorne Rechts	Delle	Ersetzen



009	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen




010	Tür / Vorne Rechts	Delle	Reparieren






011	Außenspiegel elektrisch / Rechts	Kratzer	Polieren




012	Tür / Hinten Rechts	Delle	Reparieren







013	Kotflügel / Hinten Rechts	Delle	Reparieren





014	Felge / Hinten Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

☑ Bordmappe	☐ Ersatzrad	☑ Füllflasche Nothilfekit
☑ Hutablage	☐ In-Car-Werkzeuge	☑ Kompressor Nothilfe
☐ Laderaumabdeckung	☐ Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)	☐ Pannenset
☐ Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)	☐ Serviceheft	☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	5 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	5 mm
Hinten Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	7 mm

Kommentar


Bilder


Vorne Links



Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum


Laufleistung




Navigation


Spare Tyre




Vin


Sonstige


Sonstige



Sonstige


Sonstige




Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer


Felge / Hinten Links / Kratzer


Felge / Hinten Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer




Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer




Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle




Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle




Schriftzug Kotflügel / Vorne Rechts / Delle




Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Delle



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Kratzer




Außenspiegel elektrisch / Rechts / Kratzer




Tür / Hinten Rechts / Delle




Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle




Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer