CarOnSale

Land Rover Range Rover Evoque SE

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2016	172.278km	179 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Range Rover Evoque SE [DE - SUV5 2.0 TD4 EU6, SE Start/Stopp, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALVA2BN3GH114635	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.278km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	140 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	220 µm ⚠	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	70 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Klappern, Vibrieren;
Batterie	● Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Motorhaube konnte zum Zeitpunkt der Inspektion nicht geschlossen werden. Hebel schwergängig.Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Dachspoilerlippe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Farbdisplay (5 Zoll)
- Felgenschlösser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstütze hinten mitte
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Kühlergrill Atlas / Brunel Finish
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lufteinlassblende Brunel Finish
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Td4 KAT
- Multifunktions-Touchscreen
- Park-Distance-Control hinten
- Park-Distance-Control vorn
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2660 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank (3 Sitzplätze)
- Rücksitze geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer H4
- Schriftzug in Silber (Atlas)
- Schutzleiste Heckklappe/-Deckel Brunel Finish
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Brunel Finish
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Teppich-Fußmatten
- Terrain-Response-System
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- Original Fahrzeug Farbe: SANTORINI BLACK

Sonderausstattung

- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Dachhimmel Sonderfarbe Ebony
- Navigationssystem: InControl Touch
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Einstiegsleisten (Chrom)
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















SALVA2BN3GH114635

CarOnSale






MODE

ROVER




AUTO
A/C
HI
HI

EINPARKHILFE VORNE UND HINTEN
Vorsicht beim Rangieren







RANGE ROVER EVOQUE
JAGUAR LAND ROVER (GB)
GELÄNDEFZ.PERS.BEF.
KOMBILIMOUSINE
DIESEL


Außerbetriebsetzung am. 14.01.2025
J537XNR6
Landratsamt Kelheim
93309 Kelheim


LANDRATSAMT KELHEIM
93309 KELHEIM
EP528820
Land Rover
Range Rover Evoque
JAGUAR LAND ROVER (GB)
DE B1873FUN
Jaguar Land Rover
Deutschland GmbH

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Schloss Motorhaube verriegelt nicht.



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)