CarOnSale

Audi Q5

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



10/2023	147.648km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFY5P2179212	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 147.648km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 119.633km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 187g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	165 µm ⚠
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Allradkupplung
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 4-türig
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Dachreling schwarz
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS
- Radstand 2819 mm
- Sonderlackierung Arkona-Weiß
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Seitenairbag vorn
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Funkschlüssel
- Getränkehalter
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Modellpflege
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Dachkantenspoiler
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaautomatik
- Multifunktionskamera
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Audi Drive Select

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel schwarz
- Business-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Interieur-Paket S line
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Optik-Paket schwarz plus
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Stoßfänger Ausführung: advanced (Voll-Lackierung)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Dachreling schwarz
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WAUZZZFY5P2179212







Fahrweg kontrollieren!
Hinten


Suche







26.10.2023		0588		BQW006614	2	2	150/3800		222
M1		AC			4682 -		1917 -		
WAUZZZFY5P2179212		2			1641 -		1880 - -		
AUDI							100		-
FY					171		2510		2510
XDTPAQ1					1245		1335		
QD7AD7CJ002RT51C194BIBEM1FSD1A					1245		1335		-
					73		3150		67
Q5					2400		750	5	-
AUDI					235/55 R19 101W				
FZ,Z PERS.BEF.B. 8 SPL					235/55 R19 101W				
KOMBILIMOUSINE									
715/2007*2018/1832AP					WEI6 /		0 /		
EURO6;WLTP;AP;P/C/; M, N1 I					e1*2007/46*1550*39				
HYBR.DIESEL/E					07.09.2022		K	GV300176	
0010		36AP		1968					
7.2/8.2:+90 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBI									
NATION:4910KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 26.									
10.2023*									



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)