CarOnSale

# Mercedes-Benz A 200 CDI BlueEfficiency

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2014 | 123.496km | 136 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>A 200 CDI BlueEfficiency [DE - LimS5 A 200 CDI / d EU5, Style BlueEfficiency, 2012 - 2014] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>WDD1760011J202141 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>123.496km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>136 PS (100 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.796 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>31.754km | LETZTER SERVICE AM<br>01/2017 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 02/2014 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>114g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.3l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 2 mm | ⚠ 2 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 450 µm ⚠ | Beifahrertür | 315 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 890 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 250 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 400 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 300 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 300 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 300 µm ⚠ |
| Motorhaube | 250 µm ⚠ | Heckklappe | 315 µm ⚠ |
| Dach | 300 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

**SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL**

Keine

**ZUSATZINFORMATIONEN**

Fahrzeug komplett foliert

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armauflage vorn mit Fach
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Style
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,8 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Parameterlenkung
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Reifendruckwarner
- Reiserechner
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz-Komfort-Paket
- Innenhimmel Stoff
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ

## Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einstiegsleisten beleuchtet
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Feuerlöscher
- Lenkrad (Leder)
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Diebstahl-Warnanlage
- Scheibenwischer mit Regensensor
- iPod Interface-Kit
- Diebstahlschutz-Paket
- Fußmatten Velours
- Licht- und Sicht-Paket
- Navigationsmodul Becker MAP Pilot
- Spiegel-Paket
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. anklappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos

















10.0°C
14:17
123496





DAIMLER AG
WDD1760011J202141
2010 kg
3510 kg
1065 kg
945 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany





CarOnSale


Navi
Audio
Kein Navigationsmodul angeschlossen






Mercedes-Benz
Servicehistorie
Mercedes-Benz S&G Automobil GmbH Zweigbetrieb Merseburg Henckelstraße 1 Merseburg Datum 18.01.2017 Laufleistung 31754 km Service Service A
Mercedes-Benz S&G Automobil GmbH Henckelstraße 1 Merseburg Datum 01.12.2015 Laufleistung 19401 km Service Service B
Mercedes-Benz Daimler AG; GSP/BPS Mercedes-Benz-Str. 1 Germersheim Datum 17.12.2014 Laufleistung 14199 km Service Service A


21.02.2014
M1
AC
WDD1760011J202141
Mercedes-Benz
245 G
120BM2
UZAA8500
A 200 CDI
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*459/2012J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002
35J0
1796
03.06.2013
FV951882
e1*2001/116*0470*04
P.4: 3600-4400*7.2/8.2:985 b.Anh.Betr.*ww.AHK lt.EGTG*
Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*Fz ist bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f. Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO ausgestattet*



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle, Anderer Schaden): Mehrere Dellen durch Folie schwer erkennbar



- Motorhaube (Delle, Anderer Schaden): Mehrere Dellen durch Folie schwer erkennbar




- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle, Anderer Schaden): Mehrere Dellen vorhanden. Durch Matte Folie schwer erkennbar



- Dach (Delle, Anderer Schaden): Mehrere Dellen vorhanden. Durch Matte Folie schwer erkennbar



- Dach (Delle, Anderer Schaden): Mehrere Dellen vorhanden. Durch Matte Folie schwer erkennbar



- Dach (Delle, Anderer Schaden): Mehrere Dellen vorhanden. Durch Matte Folie schwer erkennbar