CarOnSale

Volkswagen Passat Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2010	266.286km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat Comfortline [DE - Kb5 2.0 TDI EU5, Comfortline, 2009 - 2010]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZAE205519	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 266.286km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2010	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	250 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	260 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Chrom
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: Islandgrau Perleffekt

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Business-Paket
- Dachreling silber eloxiert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Perleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Sprachsteuerung
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Winter-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Nebelscheinwerfer integriert
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Multimediabuchse AUX-IN
- Multifunktionsanzeige Plus
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrradträgersystem
- Auto-Hold-Funktion
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















MFA
Öltemperatur
10.5 °C
266286 3736.1





VOLKSWAGEN AG
e1-2001/116-0307
WVWZZZ3CZAE205519
2170 kg
3970 kg
1 - 1120 kg
2 - 1100 kg
Typ 2C

CarOnSale


CarOnSale


11:50
Adresse
Karte
Heimatadr.
RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP


Fahrweg kontrollieren!
NAV
TRAFFIC
SETUP















14.10.2010 0603 AFB00259.8
M1 AC
WWWZZZ3CZAE205519
VOLKSWAGEN, VW
3C
ACCBABX0
FM6FM62Q009ST7MGSVR0
PASSAT
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5,A,P(C),M, N1,I
Diesel
0002 35A0 01968
F.1/F.2:+35 U. 7.2/8.2:+65 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2000 B
IS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3970KG*FZ IST MIT
WERKSEITIG MONTIERTER AHK M. SPEZ. FAHRDYN.STABI.SYST.F
ANH.BETR.F. TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.
STVO*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*DATUM Z.
DR EMISSIONSKLASSE: 14.10.2010*


KA496581

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)