CarOnSale

Ford Focus ST

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2017	145.483km	185 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus ST [DE - Kb5 ST 2.0 TDCi EU6, Start/Stopp, (Facelift) 2014 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WF06XXGCC6HM01190	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 145.483km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 185 PS (136 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 79.863km	LETZTER SERVICE AM 09/2022	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 110g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Reifen porös, teilweise Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	365 µm ⚠
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dachreling
- Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder, ST)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Mittelkonsole Premium
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 136 kW TDCi KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Frost-Weiß
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sport-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung
- Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Gurtstraffer
- USB-Anschluss
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Leder-Paket Exklusiv
- Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Parkpilotsystem hinten
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Adaptives Kurvenlicht (AFL)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Sitze vorn elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzheizung vorn
- Easy-Driver-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Nebelscheinwerfer
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Tagfahrlicht LED
- Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
- Sitzheizung vorn
- Rücksitzbank Recaro (3 Sitzplätze)
- Lenkrad heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reserverad als Notrad
- Winter-Paket
- Bluetooth-Schnittstelle
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sportsitze vorn (Recaro) Leder
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























FORD
WF06XXGCC6HM01190
Focus



CarOnSale





Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Nachweise - Zusätzliche Serviceleistungen
Lundt
Ford-Händler









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)