
CarOnSale

Volkswagen Polo Highline

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2009	134.495km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo Highline [AT - LimS5 1.2 EU5, Highline, 2009 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ6RZAY042548	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.495km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 116.103km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Reifenschäden: Korrosion

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	190 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei der Abgasanlage: undicht;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● kein Bremsdruck;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatic
- Komfort-Paket Elektrik
- Komfort-Paket Elektrik 1
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Rücksitzbank umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Sportsitze
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Perleffekt-Lackierung
- Tagfahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0510
WVWZZZ6RZAY042548
1550 kg
2385 kg
1 - 830 kg
2 - 770 kg
Typ 6R















12
1
2
24
25
3
30
29
26
28
27
4
8
7
6
5


Datenauszug



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Deckel Abschlepp Lasche fehlt



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Deckel Abschlepp Lasche fehlt



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)