CarOnSale

Mercedes-Benz 220 d RWD lang AVANTGARDE

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2025	31.561km	163 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG	KATEGORIE
Mercedes-Benz	220 d RWD lang AVANTGARDE [AT - Bs5 V 220 d EU6e, RWD lang Avantgarde, (Facelift 2) 2024 - 2026]	Van
FIN	**KENNZEICHEN**	**LAUFLEISTUNG LAUT TACHO**
W1VVLKTZ1S4519078	-	31.561km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN	**POLSTER**	**LEISTUNG**
- / Nicht Vorhanden	Leder	163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF	**ANZAHL SCHLÜSSEL**	**SERVICEHEFT**
Diesel	1	Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT	**HUBRAUM**	**BORDMAPPE**
Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	1.950 ccm	liegt vor
LETZTER SERVICE	**LETZTER SERVICE AM**	**EMISSIONSKLASSE**
-	-	Euro 6e
SITZE	**TÜREN**	**GETRIEBE-TYP**
7	4/5	Automatikgetriebe
06/2025	**FARBE**	**GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER**
	Schwarz	1
IMPORTFAHRZEUG	**COC DOKUMENTE VORHANDEN**	**LAND DER LETZTEN ZULASSUNG**
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG	**CO2-EMISSIONEN**	**KRAFTSTOFFVERBRAUCH**
Mietwagen	Unbekannt	Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Adaptives Bremslicht
- Aerodynamik-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Aktiver Abstands-Assistent Distronic
- Ambiente-Beleuchtung (64 Farben) Cockpit
- Ambiente-Beleuchtung (64 Farben) Cockpit und Fond / Komplett
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Antriebsart: Heckantrieb
- Armlehnen Fahrgastraum
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Avantgarde
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachverkleidung
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Generator 250 A
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe aufstellbar
- Hold-Funktion
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Zierteile Holz-Optik Olive
- Innenspiegel automatisch abblendbar
- Kamerasystem 360 Grad
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Komfortschließung
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) hinten
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Mittenairbag vorn
- Modellpflege (2) mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Multibeam LED inkl. Fernlichtassistent Plus
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 12,3")
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Park-Paket mit 360° Kamera
- PRE-SAFE-System
- Radstand 3200 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links

- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Wärmeschutzverglasung
- Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite
- Servolenkung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Tagfahrlicht
- V-Klasse
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Armlehnen, 2.Reihe, Einzelsitz links/rechts
- Spiegel-Paket
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wegfahrsperre
- Zuheizer

Sonderausstattung

- Easy-Pack-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Zul. Gesamtgewicht 3,20 t
- Schiebetür rechts elektrisch
- Metallic-Lackierung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Schiebetür links elektrisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0457
W1VVLKTZ1S4519078
3200 kg
5200 kg
1- 1600 kg
2- 1650 kg

CarOnSale










Wählen Sie die Ansicht durch Berühren des Displays


Funktionen
ESP
Waschanlage
Warmakustik
Downhill Speed R
PARKTRONIC
Alle Einstellungen


Zentrieren


Favoriten
FM/DAB
AM
kronehit
Suchen










MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0457
W1VVLKTZ1S4519078
3200 kg
5200 kg
1- 1600 kg
2- 1650 kg
Mercedes-Benz

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)