CarOnSale

Mercedes-Benz 311/315 CDI

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2010	597.053km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 311/315 CDI [DE - HKb4 315 CDI EU4, 2006 - 2011]	KATEGORIE Van
FIN WDB9067331S458632	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 597.053km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.148 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2010	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 268g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**85 µm**	Beifahrertür	**85 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**95 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	**85 µm**
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraum lässt sich nicht öffnen;Fahrzeug ist Beklebt/Foliert;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Bodengruppe Kombi Ausführung
- Bremsassistent
- Dachverkleidung
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster für hintere Türen
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Flügeltüren am Heck erhöht und Hochdach
- Generator 180 A
- Getriebe 6-Gang - NSG
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibenwischer
- Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Holzfussboden im Laderaum
- Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum Standard
- Kindersicherung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,1 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- PKW-Zulassung
- Partikelfilter
- Radstand 3665 mm
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Verglasung rundum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Zusatzheizung (Luft) elektrisch

Sonderausstattung

- Ascher im Fahrgastraum
- Audiosystem Sound 5
- Außentemperaturanzeige
- Batterie 100 Ah
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Heckscheibe heizbar
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Klimaanlage im Lade-/Fahrgastraum
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kraftstofftank: Haupttank 100 Ltr.
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Rückspiegel innen
- Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Beifahrersitz
- Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Stabilisator hinten
- Stabilisator vorn verstärkt
- Stoßfänger lackierfähig
- Tankgeber für Zusatzheizung
- Verkleidung im Lade-/Fahrgastraum Luxus
- Wärmeisolierung Fahrerraum
- Wärmeisolierung Lade-/Fahrgastraum
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- zusätzlicher Wärmetauscher

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























E1 13-H 000203 14 050516 16 040710
17 A 070530 35 000053
E13 48 039578
DAIMLER AG
e1*2001/116*0354
WDB9067331S458632
Mercedes-Benz
3500 kg
5500 kg
1- 1650 kg
2- 2250 kg
0,5
Made in Germany

CarOnSale






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer, Rost)



- Motorhaube (Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Spiegelglas fehlt




- Türe hinten rechts (Riss/Bruch, Rost)




- Türe hinten rechts (Riss/Bruch, Rost)



- Türe hinten rechts (Riss/Bruch, Rost)



- Türe hinten rechts (Riss/Bruch, Rost)



- Türe hinten rechts (Riss/Bruch, Rost)



- Türe hinten rechts (Riss/Bruch, Rost)



- Dach (Verformung, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)




- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Abdeckung fehlt



- Seitenteil hinten rechts (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Abdeckung fehlt



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Anderer Schaden, Verschmutzung): Dachhimmel hängt



- Innenraum (Anderer Schaden, Verschmutzung): Dachhimmel hängt



- Innenraum (Anderer Schaden, Verschmutzung): Dachhimmel hängt