CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



BMW xDrive 30 d

EZ 08/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 122.574km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 57*
Fahrzeug aufgenommen am: 10.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	**Typ/Verkaufsbezeichnung** xDrive 30 d		
Kategorie Geländewagen	**FIN** WBAKS41080LE52009	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 122.574km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	**Polster** Leder	**Leistung** 258 PS (190 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.993 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 118.290km	**Letzter Service am** 08/2025
Emissionsklasse Euro 6	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 08/2018	**Farbe** Weiß	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 183g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	250	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	210
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	160		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Armauflage vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) inkl. Anfahr-Assistent und M Dynamic Mode
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten

- Heckklappe zweiteilig
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelschlussleuchte
- Nebelschlussleuchte(n)
- Nichtraucher-Paket
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2933 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Xenon-Scheinwerfer
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Ambiente-Beleuchtung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Leseleuchten vorn
- Leseleuchten hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Audio-Navigationssystem Professional
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALWEISS

Sonderausstattung

- Adaptives Fahrwerks-Paket: Comfort
- Adaptives Kurvenlicht
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung

• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	• Head-up-Display
• Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz	• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
• Metallic-Lackierung	• Panoramadach (Glas)
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
• Rückfahrkamera	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	• Sitzheizung vorn
• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)	• Sportsitze vorn
• Surround-Kamerasystem (Surround View)	• Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
• Niveauregulierung	• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
• Innen- und Neigungsmelder	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






























122574
1746.5
+18.0°C











WBAKS41080LE52009


CarOnSale


CarOnSale






















Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

[redacted]





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)