CarOnSale

Jeep Commander 3.0 V6 CRD Limited

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 17.09.2026



01/2008	285.090km	LEISTUNG 218 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jeep	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Commander 3.0 V6 CRD Limited [DE - SUV5 3.0 CRD, Limited, 2006 - 2008]	KATEGORIE Geländewagen
FIN 1J8H3E8M37Y532751	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 285.090km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2024 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 218 PS (160 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2008	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 284g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer, Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren	✕ 1 mm Kratzer, Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren, Reifen porös, Kratzer	⚠ 2 mm Kratzer, Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Reifen drucklos; Felgen teilweise beschädigt;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	510 µm ⚠
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	210 µm ⚠
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● ohne Funktion;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Siehe Anhang/Gutachten;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Comfort-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Memory-Paket
- Pedalerie elektr. einstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Dachreling
- Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Wegfahrsperre
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Motor 3,0 Ltr. - 160 kW CRD KAT
- Radstand 2780 mm
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sitzheizung vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Parkpilotsystem hinten
- Zentralverriegelung
- Antriebsart: Quadra-Drive II (Allrad)
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Brilliant Black Crystal Pearl Coat
- Sound-System Boston Acoustics
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Alarmanlage
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















DAIMLERCHRYSLER CORP.

CarOnSale

CarOnSale




Jeep
















(7) HU-Untersuchungsergebnis: geringe Mängel
Prüfplakette wurde zuge.
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:
* D8.4.1b Motor / Antrieb / Kühlsystem, Umweltbelastung: Motor ölfeucht (GM)

Bitte beachten Sie, dass nach §23 StVO und §31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Män
verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben.
Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die
angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere
Aufmerksamkeit:

* Achse / Achsaufhängung, Achskörper 2. Achse links und rechts oberflächlich korrodiert (HW)
* Karosserie, Bodengruppe hinten links oberflächlich korrodiert (HW)
* Karosserie, Bodengruppe hinten rechts oberflächlich korrodiert (HW)

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
11.

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut
begrüßen zu dürfen.





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer, Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer, Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer, Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Reifen porös, Kratzer)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Reifen porös, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer, Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Lackschaden, Anderer Schaden): teilweise Nachlackierungen ersichtlich;



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Lackschaden, Anderer Schaden): teilweise Nachlackierungen ersichtlich;



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Lackschaden, Anderer Schaden): teilweise Nachlackierungen ersichtlich;



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Lackschaden, Anderer Schaden): teilweise Nachlackierungen ersichtlich;



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Lackschaden, Anderer Schaden): teilweise Nachlackierungen ersichtlich;



- Beifahrertür (Kratzer, Rost, Lackschaden, Anderer Schaden): teilweise Nachlackierungen ersichtlich;



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)